

グラウンド北側

BV-1ボーリング孔内水位変動図

天神社西側

孔内水位
(m)

BV-1

降水量
(mm)

積雪深
(cm)

日
月
年

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

10 30 10 11 20 30 10 12 20 30 10 1 20 30 10 2 20 10 3 20

2013

2014

BV-1孔における孔内水位連続観測結果

